

CRACOS

Краска с эффектом трещин в античном стиле

До нанесения КРАКОС, необходимо оценить состояние окрашиваемой поверхности. Поверхность должна быть очищена от масла, грязи и посторонних веществ. Неровные поверхности следует выровнять с помощью акриловой шпатлевки СИЛКОТ. После высыхания первого слоя шпатлевки, поверхность требуется слегка зачистить наждачной бумагой. Вслед за зачисткой первого слоя, на поверхность наносится второй слой шпатлевки для получения идеально ровной, безупречной поверхности.

После завершения подготовки поверхности, в зависимости от выбора цвета на поверхность наносится СИЛКОМАТ, разбавленный чистой водой на 10%. После высыхания первого слоя, на поверхность наносится второй слой СИЛКОМАТ, разбавленный чистой водой на 10%. В зависимости от погодных условий поверхность оставляют высыхать на 3-4 часа. В соответствии с цветом подложки, ни в коем случае не разбавляя, на поверхность с помощью валика наносится один слой жидкости КРАКОС Чатлатма. В зависимости от погодных условий поверхность оставляют высыхать на 4 - 6 часов.

В зависимости от выбора цвета верхнего фона, на поверхность с помощью валика наносится один слой СИЛКОМАТ, разбавленного на 10% чистой водой. Во время этой операции следует избегать многократно проводить по одному и тому же месту. КРАКОС применяется неразбавленным, при температуре не ниже 5°C.

С 1 кг КРАКОС можно окрасить участок площадью 10-12 м².

Упаковка: 3 кг и 1 кг.